

COMUNICADO DE RECALL



A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos BMW e MINI, modelos i8 Roadster, 330e M Sport, 745Le M Sport, 530e M Sport, X5 xDrive45e M Sport, X3 xDrive30e, X3 xDrive30e X Line e MINI Cooper S E Countryman ALL4, fabricados entre 2/3/2020 e 21/9/2020, a atenderem à primeira etapa do recall envolvendo a bateria de alta voltagem.

Riscos e implicações

Verificou-se a possibilidade de que, em função de eventual contaminação por impurezas decorrentes do processo de produção da bateria de alta voltagem, ocorra um possível curto-circuito quando esta estiver completamente carregada. Nesses casos, não se descarta a possibilidade de incêndio na bateria de alta voltagem e acidentes fatais ou que resultem em danos físicos e/ou materiais aos ocupantes e terceiros.

Medidas a serem adotadas pelos consumidores

A BMW informa que os proprietários não devem carregar seus veículos na rede elétrica, mas adotar imediatamente as orientações abaixo, a serem configuradas por meio do display central do veículo, a fim de manter a carga da bateria de alta voltagem em níveis mínimos:

• Para os modelos 330e M Sport, 745Le M Sport, 530e M Sport, X5 xDrive45e M Sport, X3 xDrive30e / X3 xDrive30e X Line:

1. Ir em "Configurações";
2. Selecionar "Modo de Condução";
3. Ir em "Controle de bateria";
4. Definir a configuração do estado de carga em 30%.

• Para o modelo MINI Cooper S E Countryman ALL4:

1. Pressionar o botão "eDrive";
2. Selecionar a opção de "Modo" na tela do velocímetro;
3. Selecionar "Max eDrive" ou "Auto eDrive";
4. Confirmar a opção na tela do display central.

• Para o modelo i8 Roadster:

1. Ir em "Meu veículo" no menu do veículo;
2. Selecionar "Configurações do veículo";
3. Selecionar a opção "Auto eDrive";
4. Desativar a opção "Manter estado de carga";
5. O veículo poderá ser conduzido tanto no modo MAX eDRIVE como no modo AUTO eDRIVE (selecionável através do botão eDRIVE).

Além disso, para todos os modelos descritos acima, o proprietário não deverá utilizar as funções de trocas de marchas manuais, modo Sport da alavanca de câmbio, nem as aletas de troca de marchas posicionadas atrás do volante.

As medidas preventivas deverão ser adotadas diretamente pelo consumidor em seu veículo. Em caso de dúvidas, contatar uma concessionária autorizada ou o Serviço de Atendimento ao Cliente.

Agendamento e tempo de reparo

A BMW está trabalhando incansavelmente para estabelecer as melhores medidas para reparo do mencionado defeito e veiculará a segunda etapa do recall, informando acerca dos agendamentos para reparo definitivo gratuito.

OS CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVOLVIDOS SÃO:

Modelo 330e M Sport:

WBA5X7100MFJ83070	WBA5X7106MFJ84692	WBA5X7109MFK02764	WBA5P5808M8B53252
WBA5X7101MFJ82929	WBA5X7106MFJ84756	WBA5P5801M8B52895	WBA5P580XM8B53141
WBA5X7105MFJ82917	WBA5X7107MFJ84474	WBA5P5801M8B52914	WBA5P5800M8B56159
WBA5X7106MFJ83350	WBA5X7108MFJ84418	WBA5P5801M8B53044	WBA5P5801M8B56123
WBA5X7107MFJ83521	WBA5X7109MFJ83973	WBA5P5802M8B53053	WBA5P5800M8B56338
WBA5X7108MFJ83091	WBA5X7103MFJ86786	WBA5P5806M8B52925	WBA5P5803M8B56284
WBA5X7100MFJ84218	WBA5X7108MFJ86766	WBA5P5806M8B52990	WBA5P5804M8B56388
WBA5X7101MFJ84373	WBA5X7102MFJ87623	WBA5P5808M8B52859	WBA5P5806M8B56344
WBA5X7102MFJ84060	WBA5X7107MFJ87763	WBA5P5809M8B52921	WBA5P5808M8B56300
WBA5X7102MFJ84088	WBA5X7107MFJ87780	WBA5P5809M8B53082	WBA5P5800M8B57151
WBA5X7103MFJ84407	WBA5X7101MFJ88276	WBA5P580XM8B53026	WBA5P5801M8B57143
WBA5X7103MFJ84763	WBA5X7102MFJ88870	WBA5P5801M8B53240	WBA5P5802M8B57037
WBA5X7104MFJ84027	WBA5X7102MFJ89274	WBA5P5801M8B53268	WBA5P5808M8B57043
WBA5X7104MFJ84593	WBA5X7101MFJ89539	WBA5P5802M8B53232	WBA5P5801M8B57207
WBA5X7105MFJ84022	WBA5X7102MFJ90828	WBA5P5803M8B53224	WBA5P5804M8B57251
WBA5X7105MFJ84070	WBA5X7107MFJ90422	WBA5P5805M8B53113	WBA5P5802M8B57913
WBA5X7105MFJ84151	WBA5X7109MFJ90695	WBA5P5805M8B53256	WBA5P5806M8B58398
WBA5X7105MFJ84201	WBA5X7102MFK01861	WBA5P5807M8B53095	WBA5P5809M8B58802
WBA5X7106MFJ84076	WBA5X7100MFK02622	WBA5P5807M8B53193	

Modelo 745Le M Sport:

WBA7W2101MCE46279	WBA7W210XMCE47656	WBA7W2104MCE52383	WBA7W2107MCE61336
WBA7W2100MCE49190	WBA7W2104MCE50181	WBA7W2105MCE52408	WBA7W2102MCE64628
WBA7W2105MCE49086	WBA7W2106MCE50294	WBA7W2100MCE52994	WBA7W2100MCE78673
WBA7W2106MCE49159	WBA7W2101MCE50333	WBA7W2105MCE53154	WBA7W2100MCE78883
WBA7W2106MCE49193	WBA7W2100MCE52350	WBA7W2104MCE57325	WBA7W2109MCE84617
WBA7W2109MCE49107	WBA7W2102MCE52396	WBA7W2109MCE57398	

Modelo 530e M Sport:

WBAJA9104LCE48667	WBAJA9108LCE53998	WBAJA9104LCE66652	WBAJA9100LCE86803
WBAJA9101LCE53518	WBAJA9108LCE53953	WBAJA9101LCE66933	WBAJA9104LCE86383
WBAJA9102LCE53253	WBAJA9103LCE58557	WBAJA9109LCE73595	WBAJA9107LCE86295
WBAJA9106LCE53286	WBAJA9100LCE60444	WBAJA9105LCE82939	WBAJA9107LCE86829
WBAJA9107LCE53409	WBAJA9101LCE60419	WBAJA9100LCE86638	WBAJA910XLCE86677
			WBAJA9103LCE86665

Modelo MINI Cooper S E Countryman ALL4:

WMWYU7105L3M15071	WMWYU7103L3M15487	WMWYU7101L3M19313	WMWYU7102L3M27016
WMWYU710XL3M15311	WMWYU7100L3M18959	WMWYU7102L3M19241	WMWYU7102L3M27579
WMWYU710XL3M15387	WMWYU7109L3M18894	WMWYU7107L3M19459	
WMWYU7105L3M15409	WMWYU7100L3M19125	WMWYU7102L3M26898	

Modelos X3 xDrive 30e / X3 xDrive 30e X Line:

WBATS1105M9D14045	WBATS1109M9D29874	WBATS1107M9D41019	WBATS1105M9D76769
WBATS1109M9D14050	WBATS110XM9D29818	WBATS1102M9D50484	WBATS1106M9D76893
WBATS110XM9D14039	WBATS110XM9D29849	WBATS1105M9D50513	WBATS1108M9D76796
WBATS110XM9D14056	WBATS1101M9D30856	WBATS1106M9D50469	WBATS1108M9D76863
WBATS1102M9D19879	WBATS1104M9D30866	WBATS1108M9D50490	WBATS1104M9D76990
WBATS1103M9D19891	WBATS1105M9D30861	WBATS1108M9D50506	WBATS1105M9D77002
WBATS1103M9D19910	WBATS1100M9D35319	WBATS1109M9D50479	WBATS1107M9D76918
WBATS1104M9D19866	WBATS1104M9D35324	WBATS1109M9D50496	WBATS1101M9D77093
WBATS1104M9D19897	WBATS1106M9D35308	WBATS1109M9D50501	WBATS1103M9D77063
WBATS1106M9D19903	WBATS110XM9D35313	WBATS110XM9D50474	WBATS1107M9D77079
WBATS1108M9D19885	WBATS1101M9D35412	WBATS1100M9D57773	WBATS1106M9D81804
WBATS110XM9D19872	WBATS1102M9D35368	WBATS1101M9D57751	WBATS110XM9D82079
WBATS1100M9D26605	WBATS1102M9D35385	WBATS1102M9D57757	WBATS1109M9D84423
WBATS1101M9D26595	WBATS1102M9D35418	WBATS1102M9D57788	WBATS110XM9D84415
WBATS1101M9D26645	WBATS1102M9D35435	WBATS1103M9D57783	WBATS1104M9D84541
WBATS1102M9D26640	WBATS1103M9D35346	WBATS1105M9D57798	WBATS1104M9D84717
WBATS1103M9D26615	WBATS1103M9D35363	WBATS1106M9D57762	WBATS1104M9D84927
WBATS1104M9D26610	WBATS1103M9D35430	WBATS1106M9D57793	WBATS1105M9D84676
WBATS1105M9D26650	WBATS1104M9D35341	WBATS1107M9D57768	WBATS1106M9D84685
WBATS1106M9D26589	WBATS1106M9D35390	WBATS1107M9D57804	WBATS1106M9D84735
WBATS1106M9D26625	WBATS1106M9D35423	WBATS1108M9D57746	WBATS1106M9D84752
WBATS1107M9D26620	WBATS1107M9D35379	WBATS110XM9D57778	WBATS1106M9D84766
WBATS1109M9D26635	WBATS1107M9D35396	WBATS1100M9D66473	WBATS1106M9D84881
WBATS110XM9D26630	WBATS1107M9D35401	WBATS1101M9D66479	WBATS1107M9D84503
WBATS1104M9D29796	WBATS1108M9D35357	WBATS1104M9D66489	WBATS1107M9D84775

Modelos X3 xDrive 30e / X3 xDrive 30e X Line:

WBATS1104M9D29801	WBATS1108M9D35374	WBATS1105M9D66484	WBATS1107M9D84873
WBATS1105M9D29807	WBATS1108M9D35407	WBATS1108M9D66494	WBATS1107M9D84937
WBATS1100M9D29844	WBATS1109M9D35335	WBATS1109M9D72790	WBATS1109M9D84700
WBATS1100M9D29889	WBATS1109M9D35352	WBATS1100M9D73133	WBATS110XM9D84804
WBATS1101M9D29884	WBATS110XM9D35330	WBATS1107M9D75185	WBATS1100M9E16837
WBATS1102M9D29859	WBATS1100M9D40973	WBATS1108M9D73350	WBATS1102M9E16774
WBATS1103M9D29854	WBATS1101M9D40951	WBATS110XM9D72880	WBATS1109M9E16819
WBATS1103M9D29899	WBATS1101M9D40979	WBATS1100M9D75349	WBATS1100M9E20841
WBATS1103M9D29904	WBATS1101M9D40996	WBATS1105M9D76657	WBATS1104M9E20809
WBATS1104M9D29829	WBATS1102M9D40957	WBATS1106M9D76666	WBATS1105M9E20530
WBATS1104M9D29894	WBATS1102M9D40991	WBATS1109M9D75477	WBATS1102M9E29640
WBATS1105M9D29824	WBATS1106M9D40962	WBATS1109M9D75530	WBATS1101M9E29676
WBATS1105M9D29869	WBATS1106M9D41013	WBATS1109M9D75740	WBATS1103M9E29727
WBATS1106M9D29864	WBATS1107M9D40968	WBATS1100M9D76727	WBATS1105M9E30149
WBATS1107M9D29839	WBATS1107M9D40985	WBATS1100M9D76811	WBATS1107M9E30105
WBATS1108M9D29834	WBATS1109M9D41006	WBATS1101M9D76736	WBATS1108M9E30419
WBATS1108M9D29879	WBATS110XM9D41001	WBATS1103M9D76849	
WBATS1109M9D29812	WBATS1100M9D41024	WBATS1103M9D76883	

Modelo X5 xDrive45e M Sport:

WBATA6102M9D17808	WBATA6101M9D62125	WBATA6105M9D68803	WBATA6105M9D71958
WBATA6101M9D19131	WBATA6101M9D62271	WBATA6105M9D68848	WBATA6107M9D70522
WBATA6101M9D19162	WBATA6101M9D62285	WBATA6106M9D68857	WBATA6107M9D70567
WBATA6102M9D19171	WBATA6101M9D62299	WBATA6107M9D68818	WBATA6107M9D71914
WBATA6103M9D19101	WBATA6101M9D62321	WBATA6100M9D70281	WBATA6108M9D70481
WBATA6103M9D19115	WBATA6101M9D62612	WBATA6100M9D70460	WBATA6108M9D70495
WBATA6104M9D19088	WBATA6102M9D62070	WBATA6101M9D70385	WBATA6108M9D70545
WBATA6104M9D19155	WBATA6103M9D62031	WBATA6102M9D70265	WBATA6108M9D70559
WBATA6106M9D19108	WBATA6103M9D62076	WBATA6102M9D70296	WBATA6108M9D71887
WBATA6106M9D19142	WBATA6103M9D62210	WBATA6102M9D70444	WBATA6109M9D70473
WBATA6107M9D19148	WBATA6103M9D62305	WBATA6103M9D70288	WBATA6109M9D70537
WBATA6108M9D19126	WBATA6104M9D62104	WBATA6103M9D70341	WBATA6109M9D71932
WBATA6109M9D19121	WBATA6104M9D62118	WBATA6103M9D70355	WBATA610XM9D70501
WBATA610XM9D19094	WBATA6104M9D62149	WBATA6103M9D70369	WBATA610XM9D70529
WBATA6101M9D20182	WBATA6104M9D62216	WBATA6104M9D70333	WBATA610XM9D71843
WBATA6102M9D20188	WBATA6104M9D62250	WBATA6104M9D70347	WBATA610XM9D71874
WBATA6105M9D20170	WBATA6104M9D62264	WBATA6104M9D70378	WBATA610XM9D71972
WBATA6106M9D20176	WBATA6105M9D62161	WBATA6104M9D70400	WBATA610XM9D71986
WBATA610XM9D20164	WBATA6105M9D62189	WBATA6104M9D70431	WBATA6109M9D95020

Modelo X5 xDrive45e M Sport:

WBATA6108M9D21345	WBATA6105M9D62242	WBATA6105M9D70454	WBATA6101M9D95531
WBATA610XM9D21332	WBATA6106M9D62184	WBATA6107M9D70312	WBATA6101M9D95660
WBATA6101M9D21350	WBATA6106M9D62203	WBATA6107M9D70326	WBATA6101M9D95920
WBATA6106M9D21361	WBATA6106M9D62279	WBATA6107M9D70438	WBATA6104M9D95135
WBATA6101M9D31103	WBATA6107M9D62131	WBATA6108M9D70304	WBATA6105M9D95211
WBATA6109M9D31110	WBATA6107M9D62176	WBATA6108M9D70318	WBATA6101M9E04163
WBATA6100M9D61242	WBATA6109M9D62051	WBATA6108M9D70416	WBATA6102M9E02955
WBATA6101M9D61296	WBATA6109M9D62065	WBATA6109M9D70361	WBATA6103M9E02950
WBATA6102M9D61310	WBATA610XM9D62088	WBATA6109M9D70392	WBATA6104M9E04108
WBATA6103M9D61221	WBATA610XM9D62110	WBATA6109M9D70408	WBATA6107M9E02806
WBATA6103M9D61302	WBATA610XM9D62236	WBATA6109M9D70425	WBATA6108M9E04158
WBATA6104M9D61213	WBATA610XM9D62334	WBATA610XM9D70272	WBATA6108M9E04242
WBATA6104M9D61275	WBATA6102M9D67110	WBATA6100M9D71835	WBATA610XM9E02878
WBATA6104M9D61289	WBATA6105M9D67117	WBATA6100M9D71902	WBATA610XM9E04176
WBATA6105M9D61236	WBATA610XM9D67128	WBATA6101M9D70466	WBATA6102M9E05855
WBATA6105M9D61267	WBATA6100M9D68840	WBATA6101M9D70516	WBATA6102M9E05936
WBATA6106M9D61228	WBATA6100M9D68871	WBATA6102M9D70489	WBATA6103M9E05850
WBATA6108M9D61280	WBATA6100M9D68885	WBATA6102M9D71979	WBATA6104M9E05792
WBATA6109M9D61255	WBATA6103M9D68833	WBATA6103M9D70551	WBATA6105M9E06031
WBATA610XM9D61202	WBATA6103M9D68864	WBATA6104M9D70509	WBATA6106M9E05745
WBATA610XM9D61250	WBATA6103M9D68878	WBATA6104M9D71868	WBATA6106M9E05907
WBATA6100M9D62293	WBATA6104M9D68811	WBATA6104M9D72003	WBATA6107M9E06208
WBATA6101M9D62058	WBATA6104M9D68825	WBATA6105M9D71944	WBATA6108M9E06234

Modelo i8 Roadster:

WBY2Z6108L7G03145

WBY2Z6101L7G03150

Para verificar se a sua unidade está envolvida ou para mais informações, acesse:

BMW e BMW i: www.bmw.com.br, clique em "Recall", "Ferramenta de Busca de Recall" e "Busca de Recall".

MINI: www.mini.com.br, clique em "Serviços e Acessórios" e "MINI Recall".

Se preferir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall 0800 019 7097, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

BMW Group Brasil.

Perceba o risco, proteja a vida. 